

HALAMAN LOGIN

LOGO DAN NAMA
APLIKASI


USER

PASSWORD

LOGIN

BACKGROUND IMAGE MESJID RAYA

HALAMAN INDEX



MENU APLIKASI :

1. MENU INSPEKSI
2. MENU GANGGUAN
3. MENU TINDAK LANJUT VENDOR
4. MENU C4A & TINDAK LANJUT C4A
5. MENU SHARE DATA (PER ITEM INPUT DATA)

MENU INSPEKSI

00:46 46%

←

PP HARDIST 1

Andongan Kendor KRITIS >

PP RINTIS 32

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Pohon Yang Akan Di Rintis KRITIS >

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Pohon Yang Akan Di Rintis KRITIS >

Pohon Yang Akan Di Rintis KRITIS >

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Pohon Yang Akan Di Rintis KRITIS >

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Pohon Yang Akan Di Rintis KRITIS >

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Pohon Yang Akan Di Rintis SEGERA >

Share INSPEKSI GANGGUAN Sync

00:41 45%

←

NO INSPEKSI*
0 - +

RAYON* ▼

JENIS TEMUAN* ▼

TINGKAT EMERGENCY*
KRITIS SEGERA BIASA

PEMADAMAN*
PADAM TIDAK PADAM

LOKASI INSPEKSI*
5.515622, 95.296007

Cancel Save

00:41 45%

←

PEMADAMAN*
PADAM TIDAK PADAM

LOKASI INSPEKSI*
5.515622, 95.296007

Map Satellite

Cisanggiri Fashion
Mesjid Kom. Kopri
Ilisha Kids Collection

Google Map data ©2019 50 m Terms of Use

TGL INSPEKSI*
10/28/2019

NAMA FOTO INSPEKSI*
📷

Cancel Save

MENU GANGGUAN

00:50 46%

← 🔍


All >

SYAH KUALA 1 >

SABANG 1 >

LAMBARO 1 >

JANTHO 1 >



Share INSPEKSI **GANGGUAN** Sync

00:49 46%

←

Tanggal*
10/28/2019

Jam*
12:49:37 AM

Rayon ▾

Indikasi ▾

Arus Phasa R*
0 - +

Arus Phasa S*
0 - +

Cancel Save

00:49 46%

←

Arus Phasa R*
0 - +

Arus Phasa S*
0 - +

Arus Phasa T*
0 - +

Arus Phasa N*
0 - +

Kelompok Gangguan* ▾

Penyebab Gangguan*

GPS* 

Cancel Save

MENU GANGGUAN (LANJUTAN)

00:50



46%

←

GPS*

5.515622, 95.296007

Map

Satellite

Google

Map data ©2019

50 m

Terms of Use

ACEH S

Mesjid Kom. Kopri

Cisanggiri Fashion

liisha Kids Collection

Foto 1*



Foto 2



Tindak Lanjut

Cancel

Save

00:50

 Map data ©2019 50 m [Terms of Use](#)

←

Foto 1*



Foto 2



Tindak Lanjut

Status



Foto TL



Cancel

Save

MENU TL VENDOR



MENU TL VENDOR (LANJUTAN)

01:03 48%

←

JENIS WO
PP HARDIST

TANGGAL TINDAK LANJUT
10/10/2019

LOKASI TINDAK LANJUT
5.463178, 95.422412



NAMA FOTO TL




STATUS TL

Cancel Save

01:03 48%

←



NAMA FOTO TL



STATUS TL
BELUM SELESAI

KETERANGAN



Cancel Save

MENU C4A

01:11 48%

← 🔍

10/23/2019

 Perlu dilakukan perintisan terkait RO...
10/29/2019  

● 10/16/2019

 ● Pin pecah konstruksi B1
● 10/16/2019  

 ● Breket miring konstruksi B1
● 10/16/2019  

● 10/8/2019

 ● Tiang TM B2 miring
● 10/21/2019  

 ● Tiang konstruksi portal miring dan ...
● 10/21/2019  

● 10/3/2019

 ● Terdapat pin/isolator tumpu...
● 10/14/2019  

Share INSPEKSI GANGGUAN Sync

01:11 48%

←

TANGGAL*
10/28/2019

TIME*
1:11:41 AM

UNIT*
KEUDEBIENG

PENYULANG

JENIS
JTM TRAFO Dan lain-lain

TEMUAN

Cancel Save

01:12 48%

←

LOKASI*

TITIK KOORDINAT* 

FOTO 1* 

FOTO 2 

RENCANA TINDAK LANJUT*

DEADLINE*

Cancel Save

TINDAK LANJUT C4A

01:12



48%



DEADLINE*

STATUS TL

SELESAI

BELUM SELESAI

TANGGAL TL

FOTO TL



KETERANGAN



Cancel

Save