




Sistem Pemeriksaan Pelanggan

Record the violation



Latar Belakang

Pemeriksaan pelanggan yang konvensional mengakibatkan pencatatan informasi hasil pemeriksaan dan dokumentasi yang didapat tidak *real time*.


Masih ditemukannya kecurangan / pemalsuan data hasil pemeriksaan yang terdapat pada sistem konvensional.

Penyimpanan data hasil pemeriksaan yang tidak terpusat atau *reporting* berkas yang ter-cecer.


Main Features

Detail features yang tersedia didalam modul-modul sistem pemeriksaan pelanggan.

// Smokol System — App Version v0.01



Target Operasi



Menampilkan daftar pelanggan yang menjadi target pemeriksaan.

Data pelanggan yang ditampilkan yaitu data yang telah dikirim oleh admin sebelumnya melalui **webadmin** di *back office*.

Target Operasi



Pembuatan target operasi dilakukan oleh admin melalui **Webadmin** di *back office*. Admin hanya tinggal mencentang item pelanggan-pelanggan yang menjadi target pemeriksaan.

SMOKOL — v1.10.33

 **ADMINISTRATOR**
SUPERADMIN ISADMIN

Dashboard

Target Operasi

Buat Target Operasi

Data DIL

Upload Data

Pemeriksaan

Report

Users

Buat Target Operasi


Buat Target Operasi / Home

10 Search   Upload Data (3 Selected) Send Data TO 

	IDPEL	NO. METER	NAMA	ALAMAT
☐	311000000911	32148174421	TUTJE SUMUAN	JL JL 14 PEBRUARI 8641 NO RT
☒	311000006440	32148174405	JD.ALWENI SALENSEHE	JL RANOTANA WERU 52432 NO
☒	311000007419	14042749771	RD POLRI	JL PAKOWA MC14286 NO RT/R
☐	311000007446	14042732041	RD POLSEKTA NO 6	JL KAROMBASAN MC34069 NO
☒	311000014493	1103194922	YAPIM SANGKAENG SULU	JL LK 1 KAROMBASAN NO RT/
☐	311000025873	32118070823	ANTER IVONNE	JL JL BETHESDA NO RT/RW /
☐	311000043188	32015870102	NASER MINARARI	JL SUMOMBO NO RT/RW /



Target Operasi Sisir



Pemeriksaan pelanggan yang bukan merupakan target operasi namun berindikasi untuk dilakukan pemeriksaan lapangan secara penyisiran.



Pencarian pelanggan dapat dilakukan dengan mudah



Akurasi data pelanggan



Data pelanggan yang **terpusat**



Data Induk Langganan


Seluruh master data terpusat di satu penyimpanan. Data ini dapat di olah secara *reusable* sehingga dapat **meminimalkan** penyimpanan di dalam basis data.



Pencarian data pelanggan



Upload file data master DIL





Input Pemeriksaan

Input entitas data hasil pemeriksaan dilakukan oleh petugas lapangan

The image shows two smartphones displaying the 'Input Pemeriksaan' app interface. The left phone shows the main form with a map, and the right phone shows a detailed view of the 'Target Operasi' section.

Left Phone Screen:

- Top bar: 10.00, 100% battery.
- Header: 311000450989, PT SINAR UTARA AGUNG.
- Section: Target Operasi.
- Map: Shows a location on a map with a red pin. Text: "Lihat peta lebih besar".
- Form fields:
 - TANGGAL PEMERIKSAAN
 - Jam (HH:MM): 03:44:00
 - Tanggal (YYYY-MM-DD): 2020-03-10
 - ID PELANGGAN: 311000450989
 - NAMA PELANGGAN: PT SINAR UTARA AGUNG
 - ALAMAT: JL JL KOMBOS 37102 NO RT/RW /

Right Phone Screen:

- Top bar: 10.00, 100% battery.
- Header: Target Operasi.
- Form fields:
 - FOTO PEMERIKSAAN 3: A large empty box with a camera icon.
 - HASIL PEMERIKSAAN: A dropdown menu.



Hasil Pemeriksaan

Monitoring hasil pemeriksaan
dari petugas secara *real time*

Data Pemeriksaan

Detail Hasil Pemeriksaan

SO-200910-017733

Informasi Pelanggan

PELANGGAN

1400075381

MA PELANGGAN

WINDA WUYSANG

AMAT

TATAARAN I NO RT/RW /

NDONO

kWh Meter

METER / MERK METER

/ —

RIF / DAYA

/ 1300

ND/SISA KWH

Pemeriksaan

✓ DONE

TANGGAL PERIKSA

2020-09-10 09:34:00

HASIL PEMERIKSAAN

NORMAL

CATATAN

BAIK

REKOMENDASI

—

DIPERIKSA OLEH

TEAMKSU02

KOORDINAT

1.2897549835132456, 124.88079383969307

1°17'23.1"N 124°52'50.9"E

Lihat peta lebih besar



SMOKOL — v1.10.33



ADMINISTRATOR

SUPERADMIN ISADMIN

Data Pemeriksaan / Home

Foto Dokumentasi



SMOKOL

No Image Available

Deviasi Meter

DEVIASI

Data Pemeriksaan



01/09/2020

UP3 MANADO

All Status

All Hasil Periksa

NO.	STATUS	DATA UID	
1	✓ DONE	SO-200910-017734	TO
2	✓ DONE	SO-200910-017733	TO
3	✓ DONE	SO-200910-017732	TO
4	✓ DONE	SO-200910-017731	TO



Peta Pemeriksaan



Geocoding hasil pemeriksaan
dari petugas secara **real time**

Data Pemeriksaan

← Detail Hasil Pemeriksaan

SO-200910-017733

✓ DONE

Informasi Pelanggan

ID PELANGGAN

311400075381

NAMA PELANGGAN

F WINDA WUYSANG

ALAMAT

UL. TATA ABAN. L. NO. RT/ RW. /

Pemeriksaan

TANGGAL PERIKSA

2020-09-10 09:34:00

HASIL PEMERIKSAAN

NORMAL

CATATAN


BAIK

Foto Dokumen



Pemeriksaan

Peta Pemeriksaan / Home



Filter Property

01/09/2020 — 30/09/2020

UP3 MANADO

All ULP

All Petugas

All Status

All Hasil Periksa

All Daya Meter

Refresh

Map Settings

MOKOL

No Image Available

Deviasi Meter


DEVIASI



Dashboard Panel



Monitoring Realisasi dan Target pemeriksaan harian / bulanan dapat dilihat dengan **mudah** secara **real time**.



Custom Konfigurasi



Terdapat fitur kustomisasi data mastering secara **dinamis** dan terstruktur.

Master Data

Master Data /

GENERIC MASTER REFERENCES

USER ROLE

UP3

ULP

HASIL PERIKSA

STATUS TO

MERK METER

TARIF

Category

ULP

Select UP3...

uuid : 081A4237-C9DA-4A66-A350-21D4A750A6D9

10

Search:

#	Reference Name	Value	Desc	Action
1	MANADO — SELATAN	0		
2	MANADO — AIRMADIDI	0		
3	MANADO — HAN	0		
4	MANADO — ANGKOAN	0		
5	MANADO — KI	0		
6	MANADO — OHON	0		
7	MANADO — NG	0		
8	MANADO — RANG	0		
9	MANADO — OLING	0		

Submit Changes

Clear

Submit Changes

GENERIC MASTER REFERENCES

Category

Config parent

NO

Description

Submit Changes


Clear

#	Reference Category	Action
1	USER ROLE	
2	UP3	
3	ULP	
4	HASIL PERIKSA	
5	STATUS TO	
6	MERK METER	
7	TARIF	
8	DAYA	
9	DATA TYPE	

Offline Mode



Terdapat fitur **mode offline** sebagai solusi ketika di lapangan tidak terdapat jaringan / koneksi internet.





Diwabara Digital Solusi

Smokol System — App Version v0.01 © by dds.